

Calage du pignon primaire de prise de force